

(Components - datasheet)
(Componenti - specifiche)

- **GCS20-29-30NFH ice at radiator kit** -
- kit ghiaccio al gruppo batteria GCS20-29-30NFH -

- ref. nr. - **FRD173 --- 20100203** -rev. 000

Codice kit / kit code

651064137 260018500 SQUADF "L" L=180 KIT-RIC 1M ALLUM G CS29

Serie interessata: GCS20NFH - GCS29NFH - GCS30NFH

Interested series: GCS20NFH - GCS29NFH - GC30NFH

Oggetto: / **Object:**

Il kit riduce il rischio di formazione di ghiaccio nella zona al disotto del ventilatore nel gruppo dei prodotti congelatori verticali no-frost:

kit reduces the risk of ice formation at the lower area below the motorfan in appliances up-right no-frost freezer:

Il kit è composto dalle seguenti parti: / **Kit is composed by the following parts:**



codice ricambio / part number code:

**651064137 260018500
SQUADF "L" L=180 KIT-RIC 1M ALLUM G CS29**



1- rimuovere il motoventilatore:
1- remove the motorfan:



2- disporre la staffa:
2- place the bracket:



3- rimontare il motoventilatore ed assicurarsi che la squadretta sia fissata dai ganci del motoventilatore:
3- re-mount the motorfan and ensure for the bracket is locked by motorfan hooks:



4- fissare la staffa in modo che restino circa 5cm dal bordo del motoventilatore sul lato destro:
4- fix the bracket so to leave 5cm about from the motorfan border at right side: